

Vehicle Quality Evaluation

車両品質評価書



株式会社 オークネット

評価番号 V1315640053983205
評価書発行日 2025年06月13日
登録番号 V14950194 45050058M



年式 車名	H29年 eKスペース		
グレード	G セーフティパッケージ		
型式	DBA-B11A		
車台No.	B11A-0208140		
外装色	シルハター	色No.	A31
全塗装	無	定員	4人
車検満了日		ドア数	5
排気量	660cc	燃料	ガソリン
シフト	IAT	駆動	4WD
車歴	自家用	モデル	
メーター	交換無	走行距離	13千km
現メーター指示距離		交換時走行距離	

検査コメント	
ビラー内張りすれ<小>	コンソールすれ<小>
Fスポイラ取付不良	外装薄線キズ
下廻りS<小>	下廻りシャシフッラ塗り

AISマークは、トヨタ・ホンダ・日産・マツダ・スバルのメーカー系の中古車事業者のオークネットの6社で統一された「評価基準」「検査基準」に則り、厳正に検査・評価した車両に付与される信頼の証です。

本評価書に記載された評価点及び内装・外装に関する評価は、車両検査日現在の車両状態を示したものです。検査には厳正を期しておりますが、車両品質を保証したものではありませんのでその旨ご了承ください。また、車両の機関・機構、整備・点検の条件及び保証の内容等については必ず右記販売店にご確認下さい。

表示された情報は、業者間で取り引きを行う場合と同様の表現となっておりますので、ユーザーの皆様は裏面の「車両品質評価書の見方」をご参照の上、総合的に車両状態をご確認いただきますようお願い申し上げます。

評価点

4点

修復歴 無

内装 ★★☆☆


外装 ★★☆☆

検査日 2025年06月03日

S 6 5 4.5 4 3.5 3 2 1 R



車輛状態



外装状態の表示記号

A…線キズ有り U…ヘコミ有り B…キズを伴うヘコミ有り P…塗装要す
W…修理あと有り S…サビ有り C…腐食有り G…フロントガラス飛び石
X…切れ・破れ・割れ XX…交換歴有り
1…小程度 2…中程度 3…中程度を超えるもの 4…3を超えるもの

※パネルの色が「青色」の表示は交換歴が有る部位を表します。

(例:「A1」→線キズ小程度有り)

販売店名

Blank box for the seller's name.

本評価書に関するお問合せは販売店がお受けいたします。

検査実施機関: 株式会社 AIS



中古車の品質評価システム



一般社団法人
自動車公正取引協議会 監修

本書は、表示項目・方法・運用体制等について、(一社)自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「車両品質評価システム制度」に基づき作成したものです。